


**Actualización de la Válvula de Nivelación del Chasis de Meritor WABCO
Recordatorio del Tiempo de Descarga y Ubicación del Puerto de Descarga**

Número de parte 464 008 005 0

Válvula de nivelación del chasis de 3 puertos

**Válvula de nivelación del chasis de Meritor WABCO P/N 464 008 005 0****¡Recordatorio!**

- La válvula de nivelación del chasis de Meritor WABCO tiene un dispositivo de descarga que permite la descarga del aire por la misma válvula. El puerto o ranura de descarga está ubicada en la parte de abajo de la tapa de la válvula entre el cuerpo de la válvula y la tapa según se ilustra. Los costados de la válvula donde la tapa y el cuerpo se juntan son aberturas no selladas que se conectan con el puerto de descarga. Por consiguiente, parte del aire de descarga puede escapar por los costados de la válvula. Esta es una función normal de la válvula y no se debe diagnosticar como falla interna de sellado o de fuga.
- Después de haberse quitado la carga o de haberse cambiado de posición la suspensión, la válvula de nivelación puede permitir la descarga de aire por un tiempo prolongado. Esta es una función normal de la válvula y no debe ser razón para reemplazar la válvula.
- No trate de "enclavijar" la palanca al cuerpo de la válvula para ubicar la posición neutral. Debido a la estrechez de la "banda muerta" esta técnica no siempre garantizará que la válvula esté en la posición neutral. Para información adicional sobre función, mantenimiento, localización de fallas, pruebas e instalación de la válvula, consulte el Boletín Técnico de Meritor WABCO TP-9982.

ArvinMeritor™
Commercial Vehicle Systems

Meritor WABCO
Vehicle Control Systems
3331 West Big Beaver Road, Suite 300
Troy, MI 48084 USA
001-800-889-1834
llamada sin costo desde México
arvinmeritor.com



La información contenida en esta publicación estaba vigente en el momento que la misma fue aprobada para su impresión y está sujeta a cambios sin aviso previo ni obligación. ArvinMeritor Commercial Vehicle Systems, se reserva el derecho de corregir la información presentada o suspender la fabricación de partes descritas en cualquier momento.

Copyright 2001
ArvinMeritor, Inc.
Todos los derechos reservados

Impreso en EE.UU.

TP-01135SP
Publicado 08-01
16579/ArvinMeritor